


- 1)シルク印刷訂正箇所 … Q5(2SC2053)のエミッタ抵抗のシルク印刷が、C13となっていますが正しくは、R13 になります。



- 2)「HAYABUSA6 組み立てと調整.pdf」の中の、「VXO部の調整」に置いて、部品番号が違っていました。

〔誤〕トリマーコンデンサー-TC4, TC6 -----> (正)トリマーコンデンサー-TC4, TC5 にすべて訂正してください。