

# HAYABUSA6 キャリアサプレッションに関して CYTEC

キャリアサプレッション調整用VR3を調整しても、サプレッションが取れない場合は、下記の部分に抵抗器(3.3 K $\Omega$ )を、コイル(T4)の端子部にハンダ付けしてみてください。

